

物质安全资料表

一、产品安全登记/制造商联系信息

品 称：铝合金化抛添加剂

型 号：HAS-4904

制造商：深圳市恒享表面处理技术有限公司：

制造商：深圳市松岗街道红星社区松瑞路朗廷大厦 7C

联络电话：0755-27099059

传真电话：0755-27099159

二、成分辨识资料

成分：磷酸	成分：表面活性剂	成分：水
浓度： 10-20%	浓度： 5-10 %	浓度： 3-5%
CAS 号码： 7664-38-2	CAS 号码： 7681-53-0	CAS 号码： 10043-01-3

三、危害辨识资料

品危害分类：无
水污染物等级： 1 级（轻微污染物）
象征符号：无
标志：腐蚀剂
危害警告信息：遗传性的损伤。皮肤接触可导致过敏，眼部不适。吸入或吞食有害。
危害防范措施：穿戴防护手套、穿防护衣服，并带着眼睛防护具、/脸部防护具。
他危害：无相关资料\

四、灭火措施

是否易燃：否
适用灭火剂：1、二氧化碳；2、化学干粉；3、水；4、泡沫
灭火时可能遭受之特殊危害：无相关资料。
特殊灭火程序：若无配戴适当之化学防护衣或自携式空气呼吸器时，切勿进进危险区以免危险。
消防人员之特殊防护装备：消防人员必须配戴全身式化学防护衣及自携式空气呼吸器。

五、急救措施

不同暴露途径之急救方法：

- ① 吸入：移除污染源或将患者移至新鲜空气处。
- ② 皮肤接触：大量水冲洗接触部位，若皮肤发炎时应接受治疗。
- ③ 眼睛接触：立即以水冲洗眼部达 15 分以上，然后接受医生治疗。
- ④ 食入：饮用大量水或食盐水并吐出，然后就医。

最重要症状及危害效应：无相关资料

对急救人员之防护：

- ① 急救人员请于警戒区外施行急救护。
- ② 如须进入警戒区内救护，请依第 8 项暴露预防措施中个人防护备指示，穿着适当防护设备。

对医师之提示：无相关资料

六、意外泄露处理方法：

个人应注意事項：带手套清理。

环境注意事項：不可将此物质直接排至河川或直接进入下水道系统。

清理方法：使用土砂吸附，以容器回收，或用抹布等擦干，然后以大量水冲洗

七、安全处置与储存方法

处置：戴橡胶手套操作后请澈底洗手，直接接触皮肤或衣服上。

储存：消除可能的点火源，锁紧，存放于阴凉处并远离食品。

八、暴露预防措施

控制参数：

八小时日时量平均容许浓度 / 短时间时量平均容许浓度 / 最高容许浓度：无相关资料

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。

个人防护设备：

呼吸防护：要求，当有气体产生或开启瓶盖时

手防护防：防护手套

眼睛防护：安全眼镜

皮肤及身体防护：衣物、工作靴。

卫生措施：1、工作场所严禁抽烟或饮食；2、维持作业场所清洁；3、处理此物后应彻底洗手

九、物理及化学性质

外观: 无色或淡黄色液体	气味: 无相关资料
嗅觉: 无相关资料	熔点: 无相关资料
PH (100%): 1-3	沸点/沸点范围: 无相关资料
分解温度: 无相关资料	闪火点: 无相关资料
易燃性 (固体、气体): 无相关资料	爆炸界限: 无相关资料
自燃温度: 无相关资料	蒸气密度: 无相关资料
蒸气压: 无相关资料	溶解度: 易溶于水
密度(20°C): 1.1-1.4	辛醇 / 水分配系数 (logkow): 无相关资料
	挥发速率: 无相关资料

十、安定性及反应性

安定性: 化学行为稳定

特殊状况下可能之危害反应: 无相关资料

应避免之状况: 无相关资料

应避免之物质: 酸性物质, 还原剂

危害分解物: 无相关资料

十一、毒性资料

暴露途径: 无相关资料

症状: 刺激性皮肤、刺激性眼睛, 长时间暴露这种化学品于空气中: 皮肤烧伤, 过敏和呼吸困难。

急毒性: 无相关资料

慢毒性或长期毒性: 无相关资料

十二、生态资料

生态毒性: 无相关资料

持久性及降解性: 无相关资料

蓄积性: 无相关资料

土壤中之流动性: 不要让这种化学品直接进入水源, 排放前必须调整 pH 到 6 ~9

其他不良效应: 无相关资料

十三、废弃处置方法

废弃处置方法：建议与主管部门或者合格的废水处理公司联系，废水排放必须遵守国家法令。

十四、运送资料

联合国编号：无相关资料

联合国运输称：有机性腐蚀性液体，未另作规定的

运输危害分类：无相关资料

包装类别：25KG/桶

海洋污染物：无相关资料

特殊运送方法及注意事项：无相关资料

十五、法规资料

适用法规：无相关资料

十六、其他资料

生效日期: 2009 年 12 月 1 日

以上信息以我们现在的知识为基础。这份手册相当于产品使用前的安全说明书，但是它并不等同于产品性能的保证书。

Shenzhen HASCHEM
Technique
Surface Treatment Co.,
Ltd.

Shenzhen HASCHEM
Technique
Surface Treatment Co.,
Ltd.